

Zertifikat

für

WPT Nord GmbH

Havelstraße 39

D-24539 Neumünster

Die Bureau Veritas Industry Services GmbH bestätigt, dass die

Verfahrensanweisung für eine Sanierung Kopfflansch AN - Bonus / Siemens 1.3, 2.0 und 2.3

der oben genannten Organisation beurteilt wurde. Die Verfahrensanweisung erfüllt die Anforderungen der in den Dokumenten aufgeführten Normen und Regelwerken

Anwendungsbereich

1 - Verfahrensanweisung Sanierung Kopfflansch AN-Bonus/Siemens 1.0 MW, 2.0 MW und 2.3 MW

Verfahrensanweisung, Prüfung und Reparatur der Schweißnaht am Kopfflansch

- 1.0 Fehlerbeschreibung
- 1.1 Arbeitssicherheit / Qualifikation
- 2.0 Eingangsprüfung
- 2.1 Prüfung von außen
- 3.0 Modifikation der Schweißnaht
- 3.1 Wiederkehrende Prüfung
- 4.0 Aufbau der Schweißnaht
- 5.0 Schweißarbeiten
- 5.1 Konservierung
- 5.2 Reinigung der Anlage
- 6.0 Prüfanweisungen
- 7.0 Optimierung der Schweißnaht
- 8.0 Angewandte Normen und Regelwerke

2 - Verifizierungsbericht

Bericht-Nr.: 6476297-VB-01-0 (Bureau Veritas Industry Services GmbH, vom 03.04.2018)

Datum der Begutachtung vor Ort: 22.01.2018 und 13.02.2018

Zertifizierungsdatum: 04.04.2018 Gültigkeit des Zertifikates: bis 04.04.2023

Über die Gültigkeit dieses Zertifikates wird Bureau Veritas Industry Services auf Anfrage jederzeit Auskunft geben. Das Zertifikat ist nur im Zusammenhang mit dem Verifizierungsbericht 6476297-VB-01-0 gültig.

Lars Groth
(Head of Certification Wind Services)

Frank Würzner
(Technical Manager INP Germany)

Datum: 04.04.2018